Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:
Дана: __.10.2026. године
21480 Србобран, Трг слободе 2
☎: 021/730-020; Факс: 021/731-079
E-mail: srbobran@eunet.rs

На основу члана 69. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021- др. закон, 92/2023, 94/2024 и 80/2026), члана 67. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран", бр. 4/2019, 20/2019, 6/2022 и 12/2025), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист општине Србобран", бр. 19/2025), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа општине Србобран („Службени лист Општине Србобран", бр. 2/2009, 11/2017 и 26/2017) и члана 3. и 18. Одлуке о буџету општине Србобран за 2026. годину („Службени лист општине Србобран", бр. 22/2025, 8/2026 и 14/26), Општинско Веће општине Србобран, на __. седници одржаној __.10.2026. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Србобран за 2026. годину („Службени лист општине Србобран", бр. 22/2025 И 8/2026) раздео V – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге, позиција **70**, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од **187.040,00 динара** (Словима: стотинуосамдесетседамхиљадаичетрдесет динара и 00/100) за „Новчана помоћ услед пожара по молби Јасмине Илкић".

2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела 5 – Општинска управа, ПРОГРАМ 11 –СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, ПА 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи, функционална класификација 070- Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, извор финансирања 01, на позицији **79/3**, економска класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета за „Новчана помоћ услед пожара по молби Јасмине Илкић".

3. У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021- др. закон, 92/2023, 94/2024 и 80/2026), саставни део овог Решења је Образац процене финансијских ефеката на буџет- ПФЕ образац.

4. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општинске управе Србобран.

5. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран".

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН

Радивој Дебељачки

Буџетска година: 2026 Број документа: 8/2026 Број предмета: 004597443 2026 08910 002 000 000 001

1. Општи подаци

Предлагач акта

Организациона шифра: 91813

Назив предлагача акта: Општинско веће општине Србобран

Буџетски корисник који финансира/учествује у реализацији акта

Организациона шифра: 08910

Назив корисника који финансира: Општинска управа Србобран

Акт

Назив акта: Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

Врста акта: Решење

Датум ступања на снагу акта: Наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Србобран"

2. Процена финансијских ефеката на буџет

2.1. Приходи и примања

у апсолутном износу

Опис	Економска класификација	Извор финансирања	Обезбеђено у буџету 2026	Очекивано повећање / смањење у буџетској години 2026	Обезбеђено у лимитима 2027	Потребна додатна средства 2027	Обезбеђено у лимитима 2028	Потребна додатна средства 2028

Укупно 2.1 (класа 3 + класа 7 + класа 8 + класа 9)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.2. Расходи и издаци

у апсолутном износу

Економска класификација	Шифра програма	Функција	Шифра програмске активности	Извор финансирања	Обезбеђено у буџету 2026	Очекивано повећање / смањење у буџетској години 2026	Обезбеђено у лимитима 2027	Потребна додатна средства 2027	Обезбеђено у лимитима 2028	Потребна додатна средства 2028	Потребна средства до краја реализације пројекта
472	0902	070	0001	01	0,00	187.040,00					

Укупно 2.2. (класа 4 + класа 5 + класа 6)					**0,00**	**187.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. Процена финансијских ефеката на друге буџете/финансијске планове

3.1. Процена финансијских ефеката на финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање — у апсолутном износу

Опис	Обезбеђено у буџету 2026	Промена 2026	Промена 2027	Промена 2028
Промена прихода и примања (Класа 3, 7, 8 и 9)				
Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6)				
Нето ефекат на финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.2. Процена финансијских ефеката акта на финансијске планове ванбуџетских фондова — у апсолутном износу

Опис	Обезбеђено у буџету 2026	Промена 2026	Промена 2027	Промена 2028
Промена прихода и примања (Класа 3, 7, 8 и 9)				
Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6)				
Нето ефекат на финансијске планове ванбуџетских фондова	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.3. Процена финансијских ефеката акта на буџет покрајине — у апсолутном износу

Опис	Обезбеђено у буџету 2026	Промена 2026	Промена 2027	Промена 2028
Промена прихода и примања (Класа 3, 7, 8 и 9)				
Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6)				
Нето ефекат на буџет покрајине	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.4. Процена финансијских ефеката акта на буџет јединица локалне самоуправе — у апсолутном износу

Опис	Обезбеђено у буџету 2026	Промена 2026	Промена 2027	Промена 2028
Промена прихода и примања (Класа 3, 7, 8 и 9)				
Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6)	0,00	187.040,00		
Нето ефекат на буџет јединица локалне самоуправе	**0,00**	**187.040,00**	**0,00**	**0,00**

4. Потенцијалне обавезе за буџет РС

у апсолутном износу

Назив	Износ	Корисник	Опис и услови
Гаранције			
Остало			

Изјава о финансијским ефектима акта

Потврђујем да су подаци исказани у овом обрасцу истинити, потпуни и тачни.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Србобран
Општинско веће
Србобран
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szenttamás község
Községi Tanács
Szenttamás

Контакт особа предлагача:
Татјана Симин

Место и датум: **23.10.2026.године**

Печат и потпис одговорне особе

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН
ПРИМЉЕНО: 16. 10. 2026

Jasmina Ilkić
Zadrugarska 14, Srbobran
JMBG:0910973835048

Opštinska Uprava
Srbobran

MOLBA

Poštovani,
Dana 12.10.2026 godine u mojoj porodičnoj kući u kojoj stanujemo moja mama i ja se desila eksplozija unutrašnjih gasnih instalacija koja je potpuno uništila jedan deo kuće koji je izgoreo, oštetila unutrašnje prostorije, krov i potpuno onemogućila boravak u kući.
Moja mama koja ima 83 godine se u tom momentu nalazila na samo par metara od mesta eksplozije i trenunto se nalazi u bolnici sa opekotinama prvog i drugog stepena.
Molim Opštinu da nam finansijski pomogne iz sredstava koja su namenjena za ovakve situacije.
Ovim putem vam dostavljam predračune za ulazna vrata i vrata u ostatku dela kuće koja su iščupana iz štokova prilikom detonacije a koja su nam u ovom momentu najneophodnija kako bi se boravilo u kući.
Takođe bih vas zamolila da nam pomognete i da nas uputite kome bismo trebali da se obratimo i ko bi trebao da izvrši pregled svih gasnih instalacija u celoj kući jer smo od JKP "Graditelj" dobili informacije da to nije njihova nadležnost i da moramo angažovati nekoga privatno, koja je to firma koja se privatno bavi ovakvim poslovima i koja će preuzeti odgovornost na sebe?
U ovom momentu se brinemo za bezbednost komšija iz cele ulice kao i cele naše kuće kroz koju je prošla detonacija.
U momentu eksplozije koja se čula dve ulice dalje od naše, komšija koji se našao tu da nam pomogne je zatvorio gas u satu, nakon toga taj sat niko od nadležnih iz JKP "Graditelj" nije pregledao niti nam dao jasne intrukcije šta da radimo, kao što i nisu bili obavešteni da se bilo šta desilo dok ih mi nismo kontaktirali, što je očigledan propust.
U nadi da ćete nam pomoći da zaštitimo i sebe i okolinu a što mislim da je interes svih nas molim vas da me kontaktirate na broj 0631986857 ili 0621301997

U Srbobranu
16.10.2026

Ilkić Jasmina

Издавалац

SZR ROI-AD
Šajkaška 43, 21480 Srbobran
ПИБ: 102812317
МБ:55942986

Прималац

Jasmina Ilkić
Zadrugarska 14
Srbobran
МБ: 0910973835048

Предрачун број: 1/26

Место и датум: Srbobran 16.10.2026.

Ред. бр.	Врста добара и услуга	Јед. мере	Колич. (Обим)	Цена по јединици	Рабат %	ПДВ основица	Стопа ПДВ %	ПДВ	Свега
1	Ugradnja dvokrilnih pvc vrata	kom	1,000	92.040,00		92.040,00			92.040,00*

ПДВ се не обрачунава

Укупна накнада

РСД	**Укупно:**	92.040,00	**92.040,00**

Словима: деведесетдвехиљадечетрдесетдинара

Напомена: Obveznik nije u sistemu PDV-a
*Ставка број 1 - Члан 33.

Обрачунао

Srbobran, 16.10.2026.
Место и датум издавања

М.П.

Одговорно лице

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE SZRS PROMET 2011 DOO LOVĆENAC
Adresa: BLAGOTE MIĆUNOVIĆA 4 24322 Lovćenac
Tel: +381 24 735681
PIB: 106919889
Matični broj: 20706074
Šifra delatnosti:
Tekući račun: 160-419422-94, Banca Intesa

Registrovano u APR-u BR. BD 5967/2011, dana 24.01.2011 kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

PREDRACUN 1-13

Datum izdavanja: 16.10.2026.
Mesto izdavanja: Mali Idjos

Način plaćanja: Avansno
Uplatu izvrsiti na TR: 160-419422-94
Banca Intesa

Kupac

JASMINA ILKIĆ
ZADRUGARSKA 14
21480 Srbobran

PIB: MB: 0910973835048

Sifra	Bar kod	Ime dobra	Kolicina	JM	Cena	Rab%	AR%	Osnovica	PDV	Vrednost
Dobra po tarifnoj grupi: Opsta stopa										
154		VRATA	4	kom	7.083,33	0,00	0,00	28.333,33	5.666,67	34.000,00
286		TKK SILIKON AKRIL 280 ML	10	kom	158,33	0,00	0,00	1.583,33	316,67	1.900,00
10035		CEMENT STANDARD PLUS 50kg 42,5	250	kg	20,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
2136		maxipol 15 l	8	kom	1.500,00	0,00	0,00	12.000,00	2.400,00	14.400,00
3910		maxikril 1l podloga 1:3	6	kom	250,00	0,00	0,00	1.500,00	300,00	1.800,00
3903		gletolin unitrapnji glet	8	kom	750,00	0,00	0,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00
10428		TECASI TX KREP TRAKA 60 28MMX30M	10	kom	166,67	0,00	0,00	1.666,67	333,33	2.000,00
81		pvc PE folija	5	kg	208,33	0,00	0,00	1.041,67	208,33	1.250,00
0015		maxikril concentrate 1l	2	kom	604,17	0,00	0,00	1.208,33	241,67	1.450,00
			Ukupno za tarifnu grupu: Opsta stopa					58.333,33	11.666,67	70.000,00

Osnovica za PDV	58.333,33
PDV	11.666,67
ZA UPLATU	70.000,00

(dokument sastavio)

(odobrio)

Издавалац

ALEKSANDAR KOSTIC PREDUZETNIK AC INSTALACI, VOJVODE ZIVOJINA MISICA 16, TURIJA
ПИБ: 112960060
TR:340-0000011436306-09

Jasmina Ilkić
Zadrugarska 14
Srbobran
Srbobran
0910973835048

Предрачун број: 3/26

Место и датум: TURIJA 16.10.2026.

Ред. бр.	Врста добара и услуга	Јед. мере	Колич. (Обим)	Цена по јединици	Рабат %	ПДВ основица	Стопа ПДВ %	ПДВ	Свега
1	Pregled elektro instalacija u oštećenom objektu prilikom požara		1,000	20.833,33		20.833,33	20,00	4.166,67	25.000,00*

		Општа стопа 20% основица	ПДВ	Укупна накнада
РСД	Укупно:	20.833,33	4.166,67	**25.000,00**

Без ПДВ: 20.833,33
ПДВ: 4.166,67

Словима: двадесетпетхиљададинара

Напомена: Obveznik nije u sistemu PDV-a
*Ставка број 1 - Члан 33.

Обрачунао

TURIJA, 16.10.2026.
Место и датум издавања

М.П.

Одговорно лице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине
Број: 004597443 2026 08910 004 003 000 001
Датум: 19.10.2026. године
Србобран

ЗАПИСНИК О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА И ЗАТЕЧЕНОМ СТАЊУ НАКОН ЕКСПЛОЗИЈЕ И ПОЖАРА

Сачињен дана 19.10.2026. године, поводом изласка на терен и визуелног прегледа породичног стамбеног објекта у Србобрану, Улица Задругарска број 14, на катастарској парцели број 2273/30 К.О. Србобран, ради евидентирања видљивих оштећења и сагледавања потребе за пружањем помоћи Општине Србобран.

Обилазак и визуелни преглед самостално је извршио Александар Станковић, запослени у Општинској управи Србобран. Других присутних лица приликом обиласка није било.

1 Повод обиласка и подаци о догађају

Повод за излазак на терен је молба Јасмине Илкић, из Србобрана, Улица Задругарска број 14, од 16.10.2026. године, којом је затражена финансијска помоћ за санацију породичне куће након експлозије и пожара. Предмет је у евиденцији писарнице заведен 19.10.2026. године под горенаведеним бројем.

Према достављеним подацима, власница објекта је Љубица Стојковић, мајка подноситељке молбе. Право својине није проверавано у оквиру овог обиласка.

Према молби, догађај се одиграо 12.10.2026. године. Према добијеним информацијама, у кући су се налазиле Јасмина Илкић и Љубица Стојковић. Љубица Стојковић је повређена и, према наводима подноситељке молбе, задобила је опекотине првог и другог степена, због којих се налази на болничком лечењу.

Према раније добијеним информацијама од укућана, грејање пре догађаја није било у употреби, гас је био заврнут, а укућани нису осетили мирис гаса нити приметили његово истицање. У молби је наведено и да је након експлозије комшија затворио гас код мерног места. Ове информације нису технички проверене приликом обиласка.

Тачан узрок и место настанка експлозије нису утврђени овим прегледом. Подноситељка молбе догађај доводи у везу са гасним инсталацијама, што представља њен навод, а не утврђени стручни налаз.

2 Затечено стање и опис оштећења

Визуелним прегледом евидентирана су обимна оштећења, најизраженија у кухињи и улазном делу, док су оштећења столарије, зидова и плафона присутна и у другим деловима куће. Затечено стање приказано је у фотодокументацији у прилогу.

Кухиња и припадајући кровни део

У кухињи су видљиви изражени трагови пожара. Кухињски елементи и затечени предмети домаћинства су изгорели или тешко оштећени. Зидови су зачађени, са местимичним отпадањем малтера и оштећењем завршних облога. Видљиви су нагорели и угљенисани дрвени елементи, као и недостатак делова плафона и кровног покривача изнад оштећеног простора. На поду се налазе обрушени и нагорели делови дрвене конструкције, опека, малтер и остаци уништеног материјала и опреме.

Улазни део објекта

Улазни део знатно је оштећен. Евидентирани су лом и недостатак застакљења, оштећења столарије, пукотине и отпадање малтера око отвора, као и оштећења зиданих делова изнад и поред улазног отвора. У горњој зони видљива су оштећења плафонске облоге и кровних елемената. На поду се налазе шут и остаци оштећених материјала.

Врата и довратници

Евидентирана су оштећења улазних и унутрашњих врата и довратника. Поједина крила врата су испала из лежишта, а довратници су померени и делимично одвојени од зидова, уз отпадање околног малтера. Оштећена врата не належу правилно на довратнике, те је њихово нормално затварање и коришћење онемогућено.

Прозори и застакљење

На отворима објекта евидентирана су попуцала и поломљена стакла. На делу отвора застакљење недостаје, а присутни су остаци поломљеног стакла, чиме је нарушена заштита унутрашњости објекта од спољних утицаја.

Зидови и плафони

Уочене су пукотине на унутрашњим и спољним зидним површинама, нарочито око отвора, у угловима просторија и на спојевима зидова и плафона. Присутни су одвајање завршних слојева, отпадање малтера и оштећења плафонских лајсни. На појединим местима видљива су оштећења зиданих делова објекта.

Описана оштећења евидентирана су након пријављене експлозије и пожара. Утврђивање тачног механизма њиховог настанка и дејства притиска приликом експлозије захтева одговарајући стручни налаз.

3 Достављени предрачуни и предмет тражене помоћи

Уз молбу су достављена три предрачуна од 16.10.2026. године:

1. Предрачун број 1/26, за уградњу једних двокрилних ПВЦ врата, у износу од 92.040,00 динара.

2. Предрачун број 1-13, издаваоца „SZRS PROMET 2011“ ДОО Ловћенац, за четворо врата и материјал за санацију и завршну обраду површина (акрилни заптивач, цемент, боја, подлоге, глет маса, заштитна трака и фолија), у укупном износу од 70.000,00 динара са ПДВ-ом.

3. Предрачун број 3/26, издаваоца Александар Костић предузетник „AC INSTALACI“, Турија, за преглед електроинсталација у објекту оштећеном приликом пожара, у укупном исказаном износу од 25.000,00 динара.

Укупна вредност достављених предрачуна износи 187.040,00 динара.

Предрачуни обухватају део потребне санације и преглед електроинсталација. Нису обухваћени сви видљиво оштећени делови објекта, нарочито кров, плафони, сви оштећени зидови и застакљење, кухињска опрема и остале уништене ствари. Подноситељка је затражила и помоћ у вези са организовањем стручног прегледа гасних инсталација у целој кући.

4 Закључак

На објекту су евидентирана обимна видљива оштећења која знатно нарушавају услове за становање. Најтеже су оштећени кухиња, улазни део и припадајући кровни и плафонски елементи. Потребно је размотрити молбу за помоћ Општине Србобран, у складу са условима за доделу помоћи и расположивим средствима.

Износ од 187.040,00 динара представља збир достављених предрачуна за део потребних набавки и услуга. Приликом обиласка извршен је стручни визуелни преглед и евидентирана су видљива оштећења описана у овом записнику. Укупна новчана вредност штете није обрачуната у оквиру овог обиласка, а достављени предрачуни не обухватају све потребне радове на санацији објекта.

На основу затеченог стања, санацијом је потребно обухватити оштећене зидове, кровне и плафонске елементе, столарију и застакљење, као и остале оштећене делове објекта, у обиму описаном у овом записнику. Потребно је обезбедити и стручни преглед гасних и електричних инсталација пре њиховог поновног пуштања у употребу.

Овај записник служи за евидентирање затеченог стања и поступање по молби. Њиме се не утврђују узрок експлозије, одговорност за догађај, исправност инсталација нити безбедност објекта за становање.

Прилог записнику: фотодокументација оштећеног објекта (14 фотографија).

У Србобрану, 19.10.2026. године


Записник сачинио:

_____

Александар Станковић

Aleksandar Stanković
Digitally signed by Aleksandar Stanković
Date: 2026.10.20 08:55:18 +02'00'

Прилог Фотодокументација оштећеног објекта




Фотографија 1




Фотографија 2

Прилог Фотодокументација оштећеног објекта



Фотографија 3



Фотографија 4

Прилог Фотодокументација оштећеног објекта



Фотографија 5



Фотографија 6

Прилог Фотодокументација оштећеног објекта



Фотографија 7



Фотографија 8

Прилог Фотодокументација оштећеног објекта



Фотографија 9



Фотографија 10

Прилог Фотодокументација оштећеног објекта




Фотографија 11



Фотографија 12

Прилог Фотодокументација оштећеног објекта



Фотографија 13



Фотографија 14